

山形県(道路管理者)

通学路点検対策箇所一覧表 (H24~R5年度)

R6.3末

1箇所

Table with columns: 点検年度, 番号, 市町村名, 小学校名, 路線名, 箇所名・住所, 通学路の状況・危険の内容, 対策内容, 事業主体, 地区名, 実施状況. Contains 48 rows of inspection data for school routes in Yamagata Prefecture.

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H26	484	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区	道脇のガードレールが橋が架かっている部分しかない。 街灯が 少なく、日没時は危険。	除雪方法の検討(雪かべの高さ解消)	山形県	西置賜	済
H26	485	小国町	小国小	(一)五味沢小国線	西、二本柳バス停	冬期は道の両脇に雪が崩れてあり、道幅が狭くなっている。	歩道設置工事において交差点形状を改善予定。横断歩道については、交安委員会が対応予定(引き直し)。	山形県	西置賜	済
H26	486	飯豊町	手ノ子小	下田駅前線 (主)米沢飯豊線	大字手ノ子1401付近県道交差点(金子宅東側)	特に冬期間の交差点見通しが悪いため、カーブミラー設置を要望。歩道除雪配慮。	(県)歩道除雪時に見直し配慮	山形県	西置賜	済
H26	487	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	大字手ノ子1707付近学校南側ガードレール	現状では、冬期間に歩道が確保されていないため危険。また、改良後も歩道を除雪した雪のやり場等が課題。	道路改良事業完了【手ノ子】	山形県	西置賜	済
H27	593	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市成田1430付近(県道長井・大江線(旧はぎスタジアム付近)～あこしま付近)	歩道が狭く危険。	路側帯の引き直し	山形県	西置賜	済
H27	594	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川2316付近(致芳児童センター付近の県道交差点)	地区公民館前には横断歩道があるが、交差点には横断歩道がない。	交差点内にドット線の標示と、横断者注意の路面標示	山形県	西置賜	済
H27	595	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市五十川1091(致芳小学校校門前の信号)	校門から南側がカーブになっており、北進する車から信号が見えにくく、スピードを落とさない車が多い。	横断者注意の路面標示	山形県	西置賜	済
H27	596	長井市	西根小	(一)寺泉舟場線	長井市寺泉686-3(山平商店前十字路)	横断歩道が消えかかっている。交差点内のドット線が消えかかっている。	ドット線の引き直し	山形県	西置賜	済
H28	716	長井市	長井小	(主)長井大江線	中央十字路から南側にかけての歩道 ※中央十字路交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならぬため ※中央十字路から南側、道路拡張工事が続いているため	中央十字路交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならぬため	街路事業により電柱撤去済み【街路(都)稲町成田線】	山形県	西置賜	済
H28	717	長井市	平野小	(一)救生九野本線	長井市九野本1151-1(株)タック様西側T字路	「止まれ」の表示が薄くなり、見えにくい。見通しが悪いにもかかわらず「止まれ」の道路標識がない。	ドット線の引き直し	山形県	西置賜	済
H28	718	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	時庭田仲地区 大場印刷所十字路～波化地区までの車道	信号がない十字路で横断注意の標識もなく、横断の際に危険である。飯豊方面からは横断可能なカーブになっているが、速度を上げて走行する車も多い。朝夕の通勤通学車が多く、交通量が増加している。	ドットラインの再表示、路肩帯の拡幅	山形県	西置賜	済
H28	719	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田中十字路」から西側へ延びる路脇	歩道が狭いため危険。	外側線の再表示。一部区間で路肩拡幅	山形県	西置賜	済
H28	720	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢川沿い	毎年、雪融けのために崩した雪の塊が歩道に崩れ落ち、道幅を狭めている。	状況に応じた除雪作業を継続して実施する。	山形県	西置賜	済
H28	721	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 叶水基幹集落センター付近	水路の蓋がなく危険。途中まで歩道がない。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	山形県	西置賜	済
H28	722	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 旧叶水酒店及び駐在所付近のT字路	旧叶水酒店から駐在所前の道路に出るところが、新設方面から来る車からはカーブを曲がってすぐなので、横断時に危険。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	山形県	西置賜	済
H28	723	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の見通しが悪くなり、また、幅員も狭くなるため非常に危険	適切な時期での除雪(排雪)	山形県	西置賜	済
H28	724	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 金子宅前交差点	積雪により交差点西側側道から南側の視認が困難 (交通安全推進協議会から点検要請あり)	堆雪場所等除雪方法を検討	山形県	西置賜	済
H29	822	小国町	叶水小	(主)川西小国線	叶水1438-3 (主要地方道川西小国線 叶水森林事務所及び叶水基幹集落センター付近)	水路の蓋がなく危険である。途中まで歩道がない。	ロープ欄により水路位置を明示するとともに、水路が見えやすいように単列等の適切な維持管理を行った。	山形県	西置賜	済
H29	823	白鷹町	東根小	(一)高玉広野線	広野地内 新野魚店付近	新野魚店付近の側溝	暗渠整備による段差解消	山形県	西置賜	済
H29	824	飯豊町	飯豊町第一小	(一)救生九野本線	救生58番地付近交差点 (県道救生九野本線 救生地内道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化は一部割れがあるが、今後の劣化状況により対応を検討	山形県	西置賜	済
H29	825	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	黒沢493付近交差点 (県道椿長井線 黒沢地内 すわんば～く前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校(冬季はスクールバス待合所までの歩行)に危険	交差点カラー化は今後の劣化状況により対応を検討 外側線、ドットライン、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	826	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	県道救生九野本線 救生、沖区間	歩道がなく、冬期間は道幅も狭くなり危険。	交差点部の外側線、ドットラインの再表示	山形県	西置賜	済
H29	827	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線榑地内 町道小原台線との交差点	見通しが悪く、飛び出し等危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	828	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 町道上下野線との交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	829	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺～大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	830	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線、ドットライン、路面表示の再表示	山形県	西置賜	済
H29	831	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 まるさん商店前交差点	①交通量が多く、信号もないため横断危険 ②交差点のカラー舗装	外側線、路面表示の再表示、散水消雪(金気水)区間のため当面、路面表示等の再表示で	山形県	西置賜	済
H29	832	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道が無いため危険	外側線の再表示	山形県	西置賜	済
H30	918	長井市	長井市立豊田小	県道中時庭線	長井市時庭田仲地区 旧大場印刷所前十字路	信号のない十字路で、朝の登校時間帯の交通量が多いため、波化方面から横断する際、飯豊側の道路がカーブになっているため、車が見えづらい状況にある。また、速度を上げて走行する車が多いため、横断の際非常に危険である。今年2月まで登校時に交通指導員の方が誘導して下さったが、都合で辞められたため現在は誘導して下さる方がいない状況である	「横断者あり」の路面標示	山形県	西置賜	済
H30	919	白鷹町	白鷹町立鮎貝小	主要地方道長井大江線	箕和田	学校から箕和田方面に下りて行った後、住宅地へ道路を横断する時の横断歩道がなく危険	上り線の下り側カーブに減速マーク敷設済み。	山形県	西置賜	済
H30	920	飯豊町	飯豊町立手ノ子小	(主)米沢飯豊線	(主)米沢飯豊線 飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の見通しが悪くなり非常に危険。	バローの継続、排雪要望時の迅速対応。	山形県	西置賜	済
R1	1040	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市成田 長井・大江線(旧はぎスタジアム付近～あこしま付近の県道)	道幅が狭く電柱なども路肩に立っているため、時々車道にはみ出す場合があります。グリーンベルトまたは、車道との境に、凹凸のある線を引いてもらうなどしてもらえば児童センター前には横断歩道がありますが、交差点を3名の児童が横断の際、児童センターまで歩いてはきません。遠くになること、歩道もないため歩くことで速に危険を伴うので横断歩道のないところを横切ってきます。	外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R1	1041	長井市	長井市立致芳小学校	県道勸進代舟場線	県道勸進代舟場線 致芳児童センターグラウンド付近の交差点		破線を引くことで運転者に注意喚起する	山形県	西置賜	済
R1	1042	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(袋地区東側歩道)歩道	長井・大江線の五十川から白瓦にかけての歩道の除雪は道路西側に比べて東側の除雪がなされていない時がある。袋のセブンイレブン信号交差点を東に横断し下校する(東から横断し登校する)児童が7名いる。その児童たちが安全に登下校できるように歩道の除雪をお願いしたい。	除雪の際に、可能な限り対応していく	山形県	西置賜	済
R1	1043	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(学校からかきやき広場の歩道)	長井・大江線の致芳小学校からかきやき広場の歩道(道路西側)のブロックが劣化している。児童がつかずすべりやすくなり危険である。そこで、歩道ブロックの修理、新しいブロックの入れ替えをお願いしたい。	劣化が激しいブロックから、交換していく	山形県	西置賜	済
R1	1044	白鷹町	白鷹町立鮎貝小	主要地方道長井白鷹線	ファーストカーゴ(白鷹町大字山口2878-2)付近	トラックがたかさみ通るため危険。車のスピードも速い。	ドットライン、停止線、交差点注意の区画線整備	山形県	西置賜	済
R1	1045	白鷹町	白鷹町立鮎貝小	主要地方道長井白鷹線	ファーストカーゴ(白鷹町大字山口2878-2)付近	トラックがたかさみ通るため危険。車のスピードも速い。	交差点部、側溝蓋の破損 蓋の交換	山形県	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R1	1046	飯豊町	飯豊町立第一小学校	県道萩生九野本線	萩生58番地付近交差点(県道萩生九野本線 萩生地内町道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化(ドット線の再表示)	山形県	西置賜	済
R1	1047	飯豊町	飯豊町立第一小学校	県道椿長井線	黒沢493付近交差点(県道椿長井線 黒沢地内 すわんぼく前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校時に危険。	交差点カラー化の再表示の検討、ドット線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	1048	飯豊町	飯豊町立第一小学校	県道椿長井線	県道萩生九野本線 萩生・沖区間	歩道がなく、道幅も狭く危険。	交差点部にドット線、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	1049	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線 伊藤藤野宅(椿1873)前の手押し信号のある交差点	交通量が多く、路面表示も消失しており通学時危険	路面標示、外側線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	1050	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 町道上野下野線との	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	路面標示、横断指導線の再表示	山形県	西置賜	済
R1	1051	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 楳沢寺～大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	1052	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 楳沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R1	1053	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 まるきん商店前交差点	①交通量が多く、信号もないため横断危険 ②交差点のカラー舗装	外側線の再表示、路面表示の設置、カラー舗装の再表示検討、横断指導線設置	山形県	西置賜	済
R1	1054	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道がないため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	山形県	西置賜	済
R2	1155	長井市	長井市立長井小学校	主要地方道長井大江線	中央十字路から南側にかけての歩道	道路の高側を工事していることにより、砂利道の中を児童が登下校している。通行する道の間を工事車両が通るので注意が必要である。	児童の登下校時における交通整理のための人員の配置 【街路(都)稱町成田線】	山形県	西置賜	済
R2	1156	長井市	長井市立平野小学校	県道木山九野本線	長井市九野本2197ヘアースタジオ前T字路	多くの児童が横断する横断歩道が消えているため引き直しをお願いしたい。	交差点部の舗装補修及び横断歩道の線の引き直し	山形県	西置賜	済
R2	1157	白鷹町	白鷹町立垂桑小学	県道高玉広野線	県道高玉広野線 権現堂付近	路側帯が狭い	スクールバス待合のためゼブラゾーンを敷設	山形県	西置賜	済
R2	1158	白鷹町	白鷹町立垂桑小学	県道高玉広野線	県道高玉広野線 権現堂付近	路側帯が狭い	外側線引き直し実施	山形県	西置賜	済
R2	1159	白鷹町	白鷹町立白鷹小学校	県道黒鴨貝線	白鷹町貝3242(旧東餅屋前T字路付近)	見通しが悪く児童の横断が不安である。交差点内路側帯が狭く歩行者が巻き込まれる可能性あり	外側線に沿って、ガードパイプ設置	山形県	西置賜	済
R3	1342	長井市	長井小学校	一般県道長井停車場線	【県道長井停車場線】 長井駅前から国道287号線との交差点まで	長井市役所の新設により交通量が増加している。また、歩道は整備されているが、冬期間に積雪が妨げになり、歩行しにくくなることがある。	歩道設置・拡幅(水路蓋掛け等) 【街路(都)長井駅海田線】	山形県	西置賜	事業中
R3	1343	長井市	長井小学校	国道287号	【国道287号線】 長井市東町地内 旧長井小学校第一校舎の東側十字路	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	防護柵の設置	山形県	西置賜	済
R3	1344	長井市	長井小学校	一般県道寺泉舟場線	【県道寺泉舟場線】 長井市十日町地内 十日町郵便局前十字路	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	1345	長井市	長井小学校	一般県道椿長井線	【県道椿長井線】 長井市四ツ谷地内 長井高校グラウンド南西側十字	交差点の車両の交通量が多く、児童の信号待ちの際に危険がある。	車止め(鉄製ポール等)の設置	山形県	西置賜	済
R3	1346	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタジオ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校時に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	1347	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタジオ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校時に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	1348	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市成田地内 旧はぎスタジオ付近から市道草岡成田線との交差点(T字路)付近まで	道幅が狭く、電柱なども路肩に立っているため、登下校時に時々車道にはみ出してしまふ場合があり、危険である。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1349	長井市	致芳小学校	主要地方道長井大江線	【主要地方道長井大江線】 長井市五十川地内 袋地区東側歩道(セブンイレブン付近)	冬期間、道路東側の歩道除雪がされていない場合があり、児童の歩行に支障をきたす。	除雪対策	山形県	西置賜	済
R3	1350	長井市	平野小学校	一般県道萩生九野本線	【県道萩生九野本線】 長井市谷地寺地内 生涯学習プラザ南西十字路の南200m地点の市道石塚線との交	児童が横断歩道を渡るようにしているにも関わらず停車しない車が多い。	・路面標示等の新設 ・横断歩道カラー化	山形県	西置賜	済
R3	1351	長井市	平野小学校	一般県道萩生九野本線	【県道萩生九野本線】 長井市谷地寺地内 生涯学習プラザ南西十字路の南200m地点の市道石塚線との交	児童が横断歩道を渡るようにしているにも関わらず停車しない車が多い。	・路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1352	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時産地内 (一)椿長井線と(一)中時産線の交差点	信号のない横断歩道で、登下校時の交通量が多い。以前は交通指導員が立っていたが、現在は安全を確認する者がいない。	横断歩道内カラー化	山形県	西置賜	済
R3	1353	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時産地内 (一)椿長井線と(一)中時産線の交差点	信号のない横断歩道で、登下校時の交通量が多い。以前は交通指導員が立っていたが、現在は安全を確認する者がいない。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1354	長井市	豊田小学校	一般県道椿長井線	【一般県道椿長井線】 長井市時産地内 水口公民館前の道路付近	防雪柵が設置されていないため、冬場、降雪量が多い際には吹き溜まりになりやすい。	除雪対策	山形県	西置賜	済
R3	1355	小国町	水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋～下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がる。	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	1356	小国町	水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋～下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がる。	ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	1357	小国町	水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋～下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がる。	警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	1358	小国町	水小学校	主要地方道川西小国線	(主)川西小国線 尾崎橋～下大石沢公民館	直線道路で見通しが良く、車の速度が上がる。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1359	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線と町道石原線との交差点	道幅が狭く、児童の通行が危険である。民地の補装が道路にはみ出している。	地元と協力しながら民地の補装剪定	山形県	西置賜	済
R3	1360	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線と町道石原線との交差点	道幅が狭く、児童の通行が危険である。また、緩やかなカーブになっていて、見通しも悪い。	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	1361	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	一般県道高玉広野線	(一)高玉広野線第2高玉路付近	路肩が狭く、歩行者が危険である。また、車もスピードを出して走行している。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1362	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	一般県道黒鴨貝線	(一)黒鴨貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近くT字路	ラバーボールが破損している。	ラバーボールの設置	山形県	西置賜	済
R3	1363	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	一般県道黒鴨貝線	(一)黒鴨貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近くT字路	ラバーボールが破損している。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1364	白鷹町	白鷹町立豊島小学校	一般県道黒鴨貝線	(一)黒鴨貝線の赤坂サイクルショップマツオカ近くT字路	ラバーボールが破損している。	道路施設(舗装等)の修繕	山形県	西置賜	済
R3	1365	飯豊町	飯豊町立第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線(萩生地内)と町道石原線との交差点	車の通りが多く、特に朝はスピードを出した車が多い。通学班での通学路にはなっていないが、歩道もなく集合場所である交差点まで数名の児童が歩いてくる。	路側帯のカラー舗装化	山形県	西置賜	済
R3	1366	飯豊町	飯豊町立第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線(萩生地内)と町道石原線との交差点	車の通りが多く、特に朝はスピードを出した車が多い。通学班での通学路にはなっていないが、歩道もなく集合場所である交差点まで数名の児童が歩いてくる。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1367	飯豊町	飯豊町立第一小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線と町道石原線との交差点 及び町道石原線のグリーンベルト区間	では事故があったこともあり、ガードレール等の設置を希望する。また、グリーンベルトの区間はあるが、大型トラックが通るため不安がある。	防護柵の設置	山形県	西置賜	済
R3	1368	飯豊町	飯豊町立第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線と町道酒町線とのY字路付近	停止線やセンターライン、カーブを示す線などが消えかけており、一時停止を促す自主規制看板も立木の下陰になっているためスピードを落とさない車輦が多く危険。	横断指導線、カラー舗装の設置	山形県	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R3	1369	飯豊町	飯豊町立第一小学校	一般県道萩生九野本線	(一)萩生九野本線と町道酒町線とのY字路近辺	停止線やセンターライン、カーブを示す線などが消えかけており、一時停止を促す自主規制看板も立木の陰になっているためスピードを落とさない車輛が多く危険。	・外側線、ゼブラの引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1370	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内町道との下字路近辺	「横断者注意」の文字や横断指導線が消えかかっている。また、横断指導線近辺の見通しが悪い。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1371	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内楢沢寺～大巻橋	道幅も歩道も狭く、大型車がすれ違う時などにぶつかりそうになるため危険。	道路改築事業【(主)長井飯豊線(小白川工区)】	山形県	西置賜	事業中
R3	1372	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	(主)長井飯豊線小白川地内楢沢寺前交差点	「横断者注意」の文字が消えかかっている。また、横断指導線が薄くなっており危険。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	西置賜	済
R3	1373	飯豊町	飯豊町立楢川小学校	一般県道楢川西線	(一)楢川西線上代地区	県道を走る車両のスピードが速く、左右の見通しもよくない。	・警戒標識、路面標示等の設置	山形県	西置賜	済
R3	1374	飯豊町	飯豊町立楢川小学校	一般県道楢川西線	(一)楢川西線上代地区	県道を走る車両のスピードが速く、左右の見通しもよくない。	・横断歩道内カラー化	山形県	西置賜	済
R4	1491	長井市	長井市立長井小学校	県道長井停車場線	【県道長井停車場線】 柴町地内(中央十字路付近、県道長井停車場線と主要地方道長井大江線の交わった交差点)	工事のため歩道だけを歩いて登下校することが難しい。 信号待ちの時には交差点が込み合ってしまう。 車道も歩かないといけない場合もある。	歩行者通路(仮舗装)を確保しながら工事施工。	山形県	西置賜	済
R4	1492	白鷹町	白鷹町立栗原小学校	主要地方道長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線横田尻地内上の台に向かう地点	交差点の見通しが良くないうえに、大型車が通る。	県道の外側線を狭くし、ドットラインを設置	山形県	西置賜	済
R4	1493	白鷹町	白鷹町立栗原小学校	主要地方道長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線山口地内菅酒店前	交差点の見通しが良くないうえに、大型車が通る。	県道の外側線と交差点マークを設置	山形県	西置賜	済
R4	1494	白鷹町	白鷹町立楢川小学校	県道黒鴨島線	県道黒鴨島線	歩道と車道の間に緑がない。 歩道が狭い。	ドットライン設置	山形県	西置賜	済
R4	1495	白鷹町	白鷹町立栗原小学校	国道348号	国道348号スピカ・ツルハ交差点荒砥乙394付近	交通量が多い信号交差点であり、横断待ちの児童と車両の接触が心配される。	防護柵・ボードの設置	山形県	西置賜	済
R4	1496	飯豊町	手ノ子小学校	主要地方道米沢飯豊線	高峰地内	スクールバス運行ルートの道路の路面・法面の崩落	令和5年度に補修工事完了予定	山形県	西置賜	済
R5	1581	長井市	長井市立致方小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(袋地区東側歩道)歩道の除雪をお願いしたい	長井・大江線の五十川から白堊にかけての歩道の除雪は道路西側に比べて東側の除雪がなされていない時がある。袋のセブンイレブン信号交差点を東に横断し下校する(東から横断し登校する)児童が7名いる。その児童たちが安全に登下校できるように歩道の除雪をお願いしたい。	要望に配慮した歩道除雪の実施	道路管理者	西置賜	済
R5	1582	長井市	長井市立致方小学校	県道勸進代舟場線	長井市五十川 県道勸進代舟場線岡原付附近に防雪柵の設置をお願いしたい	長井市五十川、県道勸進代舟場線、岡原公民館の南方200m北方50m計250mほどの道路西側に人家のない区間があり、冬場の吹雪の時にはホワイトアウト状態になり非常に危険です。ぜひ防雪柵の設置をお願いしたい。	防雪柵の設置(数年後の設置に向けた準備開始)	道路管理者	西置賜	
R5	1583	長井市	長井市立致方小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 主要地方道長井大江線の草岡川にかかる「たかはし」付近に防雪柵の設置をお願いしたい	主要地方道長井大江線草岡川にかかる「たかはし」の南方50mの地点から南方に100mは防雪柵がなく、冬場の吹雪の時にはホワイトアウト状態になり非常に危険です。ぜひ防雪柵の設置をお願いしたい。	防雪柵の設置(数年後の設置に向けた準備開始)	道路管理者	西置賜	
R5	1584	長井市	長井市立西楢小学校	主要地方道長井白鷹線	長井市勸進代836 主要地方道11長井・白鷹線東側	白鷹方面が緩やかなカーブになっており、上り線でバス停が見えにくい 「バス停あり」など標識の設置はできない	バス停(退避所)周辺の側線の引き直し	道路管理者	西置賜	済
R5	1585	白鷹町	白鷹町立栗原小学校	長井白鷹線	主要地方道長井白鷹線西高玉地内3363付近	路側帯境界が見えず、徒歩にて歩く児童が車道に近く危険。	県道の外側線を長井方面に向けて引き直し対応済	道路管理者	西置賜	済
R5	1586	白鷹町	白鷹町立楢川小学校	主要地方道長井白鷹線	赤坂	県道黒鴨島線を楢川方面に南下する車の速度が速く危険。	ドット線等の検討。注意看板の設置対応済	道路管理者	西置賜	済
R5	1587	飯豊町	飯豊町立第二小学校	主要地方道長井飯豊線	主要地方道10長井・飯豊線 第二小前横断歩道付近	横断歩道付近	横断者注意の標識の設置を検討	道路管理者	西置賜	済